

参考資料（改善提案の参考になる資料・写真等を任意で提出）



以前まで設置していた掲
示物



← この先はズリピットになって
いて開口部があったり、
バックホーが稼働してい
るので、サーボロコは一
旦停止と降りてから操
作するルールになってい
る。以前、設置していた
掲示物よりも文字が大き
く目立つ。



反対方向から見たときは
中間作業坑では軌条が1
～4番線まであるので、
サーボロコ同士の接触や
人との接触がない様に
この様な掲示物にしまし
た。

参考資料（改善提案の参考になる資料・写真等を任意で提出）



その他の掲示物も改善。

以前、中間作業坑手前に設置していた掲示物。



←蛍光灯

コンパネに「背景」を貼りつけ、上部に蛍光灯も設置し点灯するとさらに目立つ様になりました。



背景画像をA3用紙で分割して作製。一応、トンネルをイメージしています。